

## Exafill S Corps d'encastrement. Bec déverseur spécial grande baignoire

Surfaces: p.a. Numéro d'article: 58116180



### Description

#### Caractéristiques

- pour baignoires spéciales, pour baignoires avec bord oblique
- longueur du câble Bowden 780 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4
- épaisseur de baignoire maxi : alimentation 11 mm et évacuation 10 mm
- P-IX 19141/I
- LGA Zertifikats-Nr. 5371053 Bauart geprüft und überwacht
- DVGW NW-6506BN0685
- NF N°375-M1-13/1
- Kiwa UK 0906705
- WRAS 0906301
- Kiwa K6522/02
- SVGW 0004-4251

#### Se compose de

- Siphon (#56373XXX)


#### Accessoires utilisés

- Exafill S. Set de finition, pour baignoire standard et spéciale (#58117XXX)
- Gaine de raccordement 3/4" 600 mm (#58191XXX)
- Gaine de raccordement 3/4" 800 mm (#58192XXX)

### Photo du produit



### Plan géométral




**Exafill S Corps d'encastrement. Bec déverseur spécial grande baignoire**  
 Surfaces: p.a. Numéro d'article: 58116180



**Vue éclatée**

Année de construction: >04/07



## Exafill S Corps d'encastrement. Bec déverseur spécial grande baignoire

Surfaces: p.a. Numéro d'article: 58116180



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/07

| Pos. | Description   | Numéro d'article | GP | UE |
|------|---|------------------|----|----|
| 1    | capot   | 97580000         | 1  | 1  |
| 2    | joint   | 95969000         | 4  | 1  |
| 3    | bague de fixation   | 97579000         | 6  | 1  |
| 4    | vis   | 97573000         | 10 | 1  |
| 5    | bouchon   | 97577000         | 1  | 1  |
| 6    | vis creuse  | 94301000         | 2  | 1  |
| 7    | plateau de bonde  | 97581000         | 6  | 1  |
| 8    | joint triple fonction   | 96093000         | 3  | 1  |
| 9    | écrou   | 96332000         | 3  | 1  |
| 10   | tube coude  | 96221000         | 3  | 1  |
| 11   | siphon cpl.   | 56373000         | 0  | 1  |
| 12   | manchon   | 98075000         | 3  | 1  |
| 13   | écrou   | 95424000         | 2  | 1  |
| 14   | pièce détachée original non livrable, remplacé par<br>>coude trop plein | 98126000         | 8  | 1  |
| 15   | manchon d'étanchéité  | 97578000         | 5  | 1  |
| 16   | joint torique 30x5  | 98153000         | 1  | 1  |
| 17   | raccordo flessibile   | 58192000         | 0  | 1  |
| 19   | joint torique 16x2,5  | 98134000         | 1  | 1  |
| 18   | raccord   | 96143000         | 5  | 1  |
| 20   | clé de montage  | 58085000         | 3  | 1  |